



RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES

CASA DAS MÁQUINAS

Recuperação, limpeza e pintura da casa das máquinas, identificação de eventuais factores de risco, colocação de etiquetas.

A casa das máquinas é recuperada de forma a garantir a segurança do equipamento, do técnico de manutenção e das pessoas durante o acto de resgate.

A modernização deste item proporciona: Mais segurança.

MÁQUINA DE TRACÇÃO

Diagnóstico do estado da máquina.

Recuperação de componentes sempre que isso se justifique.

Substituição da máquina por outra máquina, mais moderna e fiável que produz mais conforto durante a viagem.

A modernização deste item proporciona: Mais segurança e mais disponibilidade.

PORTAS NA CABINA

O seu ascensor pode ser equipado com portas na cabina, isto proporciona um aumento de estética e diminuição do perigo.

Colocando uma porta na cabina você vai deixar de ver a parede durante a viagem aumentando o conforto e segurança.

A Grupleva dispõe de um leque alargado de soluções, colocando à apreciação do cliente a resolução mais fiável e económica.

De acordo com o DL320, a partir de 2003, os ascensores em edifícios públicos, são obrigados a possuir porta na cabina.

A modernização deste item proporciona: Mais segurança, mais disponibilidade, viagens mais agradáveis, redução de ruídos e valorização do imóvel.

BOTONEIRA DE CABINA

Dê um ar mais sofisticada ao seu ascensor, substituindo a botoneira de cabina e/ou os botões.

A Grupleva dispõe de soluções técnicas, práticas e materiais para apresentar ao cliente uma solução à sua medida e de seu gosto.

A modernização deste item proporciona: Melhor estética, mais conforto de viagem, valorização do imóvel e diminuição de incidência de vandalismo.

RECUPERAÇÃO DA CAIXA

Diagnóstico do estado da caixa do ascensor. Recuperação, limpeza e pintura da caixa do ascensor, identificação de eventuais factores de risco, colocação de etiquetas.

A caixa é recuperada de forma a garantir a segurança do equipamento, das pessoas e do técnico de manutenção.

Este item proporciona: Mais segurança e maior durabilidade dos componentes mecânicos.

RECUPERAÇÃO DE PEÇAS

A Grupleva dispõe de soluções técnicas e materiais capazes de efectuar reparações em peças simples ou mais complexas, apresentando sempre a solução mais vantajosa para o cliente, reparar ou substituir.

Este item proporciona: Maior durabilidade dos componentes, reparações mais económicas.

QUADRO DE COMANDO

Aqui se situa o "cérebro" do ascensor, é aqui que é gerido todo o circuito de segurança, registo de chamadas, actuação das máquinas e do movimento da cabina.

Com o comando Grupleva pode aumentar o conforto na viagem, este comando contém grande variedade de soluções tecnológicas que se ajustam às suas necessidades e que protegem os componentes vitais do seu ascensor.

Para sua segurança, o comando memoriza os registos de manutenção, comunicações e avarias.

A aplicação do comando Grupleva assegura ao cliente fiabilidade e garantia.

Aplicação simples e prática.

A modernização deste item proporciona: Mais segurança, mais disponibilidade, melhor funcionamento, mais conforto de viagem, economia de energia e a valorização do imóvel.

LIMITADOR DE VELOCIDADE

Este componente é de vital importância, tal como o nome indica, limita a velocidade em caso de deslocamento desenfreado da cabina, a subir ou a descer.

Este componente faz disparar um mecanismo de accionamento de freios de emergência, (paraquedas).

A modernização deste item proporciona: Mais segurança.

PESA CARGAS

Soluções para controlo de carga em todo o tipo de ascensores.

Consiste na aplicação de dispositivo de carga nos cabos de aço, sinalização luminosa e acústica na cabina e dispositivo no quadro de comando que impossibilita a movimentação da cabina em excesso de carga.

De acordo com o DL320, a partir de 2003, todos os ascensores, são obrigados a possuir pesa carga.

A colocação deste item proporciona: Mais segurança.

BARREIRA FOTOELÉCTRICA

É um detector a toda a altura da porta impedindo o fechamento e abrindo a porta ao detectar pessoas ou objectos naquela zona.

Os ascensores que servem edifícios públicos, de acordo com o DL123, a partir de 1997 são obrigados a possuir barreira fotoelétrica.

A modernização deste item proporciona: Mais segurança, mais conforto de viagem e melhor funcionamento.

REDECORAÇÃO DA CABINA

A Grupleva dispõe de soluções técnicas e materiais capazes de oferecer soluções à sua medida, ou uma simples reparação até à total redecoração da cabina, alterando cores, matérias e formas.

A modernização deste item proporciona: Melhor estética, viagens mais agradáveis e valorização do imóvel.

BOTONEIRAS DE PATAMAR

Pode substituir os botões no patamar por outros mais recentes e atractivos.

Pode também colocar setas de sentido de marcha, display, registos luminosos, etc...

A modernização deste item proporciona: Melhor estética, valorização do imóvel e diminuição de incidência de vandalismo.